



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 75/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 115»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 75 от «24» июля 2019 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а.

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по гор. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов: Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-1-ПБ) Дорошев Сергей Михайлович, Ведущий инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ) Филимонов Андрей Александрович, Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-3-ПБ) Чайников Антон Романович.

Совместно с: Директором МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115» Янковской Ниной Владимировной; Заместителем директора МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115» Братишкой Натальей Арнольдовной; Специалистом по охране труда МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115» Деминой Юлией Вадимовной; Представителями ООО «Дон-Защита».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, результаты и решения, изложенные в расчете по оценке пожарного риска, проведенный в 2016 году ООО «ДОН-Защита» (ИНН6162070700), поступивший в орган ГПН (вх. № 8-648 от 12.08.2019 г.), учтены не были (см. Мотивированное решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 28.08.2019 г.).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, в соответствии с п.1 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №382-ПС(н)/19 от 19.08.2019 системы пожарной сигнализации, в нарушение п.13.1.4 СП 5.13130.2009 в помещении кухни установлены дымовые пожарные извещатели, вместо требуемых – Тепловых.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
2	На объекте защиты, в соответствии с п.2 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №382-ПС(н)/19 от 19.08.2019 системы пожарной сигнализации, в нарушение п.13.3.4, п.13.3.16, п.11 таб. А2 приложения А СП 5.13130.2009 дымовые пожарные извещатели не смонтированы на перекрытии. Дымовые пожарные извещатели смонтированы на несущих конструкциях фальшпотолка, при этом высота пространства за подвесным потолком более 0,4 м.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	

3	На объекте защиты, в соответствии с п.1 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №383-СО(н)/19 от 19.08.2019 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в нарушение п.5.3, п.5.4, п.6, таб.1 СП 3.13130.2009 отсутствуют световые знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения и световые оповещатели.	ст.51 ч.4, ч.1 ст.84 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2021	
4	На объекте защиты, в соответствии с заключением протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №383-СО(н)/19 от 19.08.2019 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не работоспособна, т.к. не обеспечено автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
5	На объекте защиты, в соответствии с заключением протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №385-ПВ(н)/19 от 19.08.2019 на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водопровода, система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальный требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение.	п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
6	На объекте защиты, в соответствии с п.4 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №384-ПД(н)/19 от 19.08.2019 системы противодымной вентиляции, часть огнезадерживающих клапанов не закрываются при поступлении на ППК (пожарный приемно-контрольный прибор) сигнала «Пожар» (неисправны).	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
7	На объекте защиты, в соответствии с заключением протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №384-ПД(н)/19 от 19.08.2019 система противодымной вентиляции не работоспособна.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
8	Объект защиты, не обеспечен расходом воды для целей наружного пожаротушения (Справка СПТ и ПАСР ЦУКС ГУ МЧС России по РО №8/269 от 21.08.2019 (вх. №8-667 от 22.08.2019)). Кроме этого, не организовано	п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением	01.06.2021	

	<p>извещение подразделений пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого.</p>	<p>Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>		
9	<p>На объекте защиты, порядок использования лифта, имеющего режим работы «транспортирование пожарных подразделений», не регламентирован соответствующей инструкцией. Указанные инструкции не вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. При этом ключи, переводящие лифт в режим «перевозка пожарных подразделений» на посту охраны, где осуществляется круглосуточное дежурство, отсутствуют.</p>	<p>п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	01.06.2021	
10	<p>Инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная руководителем организации, выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (пп.л п.461); - не указаны лица ответственные за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим (пп.б п.462); - не указаны лица ответственные за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара (пп.и п.462); - не указаны лица ответственные за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны (пп.ж п.462); - не указаны лица ответственные за информирование руководителя тушения пожара (по прибытии пожарного подразделения) о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной 	<p>п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	01.06.2021	

	<p>ликвидации пожара(пп.м п.462);</p> <p>- не указаны лица ответственные за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (пп.н п.462).</p>			
11	<p>На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.28 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" при организации массовых мероприятий с обучающимися, а так же при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек, не проводится целевой противопожарный инструктаж.</p> <p>Согласно представленным журналам противопожарного инструктажа, целевой противопожарный инструктаж не проводился.</p>	<p>п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	01.06.2021	
12	<p>На объекте защиты, запоры на дверях всех эвакуационных выходов (данные двери оборудованы системой контроля и управления доступом) с 1-го этажа, включая двери, ведущие в безопасные зоны (лифтовые холлы) со 2-го по 4-й этажи не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>п.35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	01.06.2021	
13	<p>На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено в полном объеме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ Р 12.2.143, ГОСТ Р 12.4.026), по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.</p>	<p>п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</p>	01.06.2021	
14	<p>На объекте защиты, ряд противопожарных дверей, не имеют устройств для самозакрывания, в том числе на второй створке указанных дверей.</p>	<p>ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический</p>	01.06.2021	

		регламент о требованиях пожарной безопасности»		
15	На объекте защиты, не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Требуемое изделие не представлено.	п.38 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
16	На территории образовательного учреждения, не обеспечено исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям в местах расположения 3-х въездных ворот, около которых допускается стоянка автомобилей.	п.75 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
17	На объекте защиты, в техническом этаже здания Литер Б (бассейн) и в западной части основного подвала здания Литер А (школа) допускается хранение различных предметов и материалов, в том числе пожаровзрывоопасных.	п.23 пп.а,б Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
18	На объекте защиты, приемки у оконных проемов подвального этажа с северной стороны здания не очищены от мусора и посторонних предметов.	п.26 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
19	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.29 СП 1.13130.2009 часть кресел (стульев) в актовом зале не предусмотрены с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигку.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2021	
20	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.15 СП 2.13130.2012 не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.06.2021	

		безопасности»		
21	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.3 СП 1.13130.2009 коридоры на всех этажах длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2021	
22	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничных маршей с 4-го по 1-й этажи в западной лестничной клетке менее 1,35 м., а именно: 1,04 м., 1,13.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
23	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из западной лестничной клетки наружу менее 1,2 м., а именно: 1,13 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
24	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из коридоров 2-го, 3-го и 4-го этажей на западную лестничную клетку менее 1,2 м., а именно: 1,07 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
25	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов наружу из коридора 1-го этажа в восточном и западном крыле менее 1,2 м., а именно: 1 м. и 1,13 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	
26	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.22 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из спортивных залов, вместимостью более 50 чел. без мест для зрителей, расположенных на 1-м и 3-м этажах менее 1,2 м., а именно: 1,07 м. и 1,08 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области капитан внутренней службы

Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:

Директор МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115» Янковская Нина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2019 г.


(подпись)